News Release

経済産業省
Ministry of Economy, Trade and Industry

平成 25 年 10 月 8 日

[都市ガス]東京都内で爆発事故(重傷1名)が発生しました

平成25年10月6日(日)、東京都内の一般住宅で爆発事故(重傷1名)が発生した旨の報告がありました。

1. 事故の概要

平成 25 年 10 月 6 日(日)午後 5 時 42 分頃に東京都内の一般住宅で爆発事故が発生した旨、ガス事業法に基づき、10 月 7 日(月)に東京ガス株式会社から関東東北産業保安監督部に対して報告がありました。
事故の詳しい状況は以下の通りです。
なお、経済産業省は、関東東北産業保安監督部を通じて、東京ガス株式会社より 30 日以内に詳細な報告を受ける予定です。

[掲載箇所]
http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/citygas/detail/gas_accident.html

[掲載内容]
事 業 形 態:一般ガス事業者
ガ ス 種:13A
事故発生日時:平成 25 年 10 月 6 日(日)午後 5 時 42 分頃
事故発生場所:一般住宅
被 害 状 況:人的被害:重傷1名
物 的 被 害:当該宅台所の一部損壊
事 故 概 要:消防より、火災通報を受け、ガス事業者が確認したところ、当該宅台所周辺の一部損壊しており、1名が病院に搬送されていました。
関係機関の調査の結果、当該宅台所にガスファンヒーターが設置されており、その近傍に器具側の接続が外れた状態の接続具が確認されました。ガスファンヒーターの接続口に形状の異なる絹巻ラセン管が接続されていたことにより、接続具が外れ未燃ガスが流出し、何らかの着火源により引火したことで爆発に至ったと推定されますが、現在、詳細を調査中です。
機 器 分 類:ゴム管(絹巻ラセン管)

(参考情報)
製 造 者:不明
型 番:不明
製造時期:2001 年製

2. 注意喚起について(別紙　ご家庭の皆様へガス安全使用のお願いも御参照ください)

〇絹巻きラセン管は、速やかに使用を中止して安全性が高いガスコードなどに交換してください。

絹巻ラセン管

〇接続具は、ガス機器やガス栓にあった適切なものを使用してください。

・ガス機器やガス栓によって、接続具が異なります。無理な接続は、ガス漏れ、火災などの原因になりますので、ガス機器、接続具の取扱説明書をよく読むなどにより、形状にあったものを正しく接続しましょう。

〇ガス臭いと感じたら、すぐガス事業者(一般ガス事業者・簡易ガス事業者)へ連絡してください。

・使用中の火気は全部消してください。
・火気は絶対に使用しないでください。
・着火源となる換気扇、電灯等のスイッチに絶対に手を触れないでください。
・窓や戸を大きく開けましょう。
・ガス栓やメーターガス栓を閉めましょう。

〇その他ご参考として、経済産業省の HP にガス事故防止のためのパンフレット等を掲載しております。是非ご覧ください。

http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/citygas/aikotobademinaoshitai/index.html

(本発表資料のお問い合わせ先)
商務流通保安グループ　ガス安全室長　大本
担当者:永井、横田
電　話:03-3501-1511(内線 4932)
03-3501-4032(直通)

別紙：ご家庭の皆様へガス安全使用のお願い

ご家庭の皆様へ
ガス安全使用のお願い

日頃の点検のお願い

接続具は、ガス機器やガス栓にあった適切なものを使ってください。

ガス機器やガス栓によって、接続具が異なります。

無理な接続は、ガス漏れ、火災などの原因になります。

形状の異なる接続具を組みあわせて使用したことによる爆発事故が発生しています。

ガス機器、接続具の取扱説明書をよく読み、形状にあったものを正しく接続しましょう。